



2019年7月作成
2020年2月更新
ボーズ合同会社

【 DS40F スピーカー交換回収 - ご対応のお願い 】

■ 概要

本交換回収の対象は、2018年8月12日以前に製造されたすべてのDS40F天井埋め込み型スピーカーです。スピーカーがペンダントマウントの場合も本交換回収の対象です。

重要: 前回のDS40Fの交換回収で交換したスピーカーが、2017年10月1日～2018年8月12日の間に製造されたものであれば、再びスピーカーの交換が必要となります。

記

■ 対象の製品

2018年8月12日以前に製造されたDS40F天井埋め込み型スピーカーです。

DS40F 交換対象の製品	対象製造期間	設置タイプ
DS40F BLK(ブラック)	2018/8/12 製造分以前の全製品	天井埋込型 および ペンダントマウント型
DS40F WHT(ホワイト)		
DS40F 8OHM BLK (ブラック)		
DS40F 8OHM WHT(ホワイト)		

■ ご対応の手順

1. 対象となるDS40Fスピーカーが設置されている場所をすべて特定してください。
2. 販売業者様、および施工業者様は対象となるDS40Fスピーカーを販売したすべてのお客様に交換回収を通知してください。
3. お客様よりボーズプロフェッショナルQC事務局(0120-880-053)にお電話いただき、製品交換作業をご依頼ください。

■ ご不明な点のお問い合わせ

ご不明点や懸念点などがございましたら、ボーズプロフェッショナルQC事務局(0120-880-053)までお問い合わせください。

以上

106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー13F

ボーズ合同会社 プロシステム事業部

Tel 03-5114-2750

Fax 03-5114-2902